Publication NO. 59-227200 issued Dec. 20, 1984

### 19 日本国特許庁 (JP)

O 特許出願公開

## ⑩公開特許公報(A)

昭59-227200

⑤Int. Cl.³H 05 K 13/04B 23 P 21/00

識別記号

庁内整理番号 6616—5 F 7173—3 C 砂公開 昭和59年(1984)12月20日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 6 頁)

ூラジアルテーピング部品の挿入方法

②特

願 昭58-102067

20出

願 昭58(1983)6月7日

@発 明

者 藤田隆之

一般ログー

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

@発 明

茂原宏敏

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

@発 明 者

根岸重節

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

⑩発 明 者 森藤豊

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

⑩発 明 者 京谷高義

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

⑫発 明 者 門田昌三

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

⑪出 願 人 松下電器産業株式会社

門真市大字門真1006番地

四代 理 人 弁理士 中尾敏男 外1名

明 細 雪

1、発明の名称

ラジアルテーピング部品の挿入方法

2、特許請求の範囲

ラジアルテーピングされた電子部品のリード線をとからせて切断し、基板の挿入孔を通して突出したガイドピンの先端に設けられた凹部に、上記電子部品のリード線の先端をはめこみ、上記電子部品に上記ガイドピンの方向への力を加え、上記 基板の挿入孔に上記電子部品のリード線を挿入するラジアルテーピング部品の挿入方法。

3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、各種電子機器に設けるプリント基板 に実装されるラジアルテーピング部品の挿入方法 に関するものである。

従来例の構成とその問題点

まず従来のラジアルテーピング部品の挿入方法 について図面とともに説明する。

第1 図に示すよりにラジアルテーピング部品1

は、台紙テープ2と粘着テープ3とによって電子 部品4の同一方向に並ぶ2本のリード馥5が一定 の間隔をもって保持されている。なお図において ●は台紙テープ2と粘滑テープ3とを打抜いて設 けられた送り孔であり、ラジアルテーピング部品 1 は送り孔8に挿入装置の送り凸部(図示しない) がはまり込んで随時送られていく。そして送られ たラジアルテーピング部品1 は、第2図に示すよ うに、エアシリングなどの外部動力によって矢印 A方向に摺動する先端L字形状の突片でを有する 平カッタ8と、水平方向に配置されB方向に摺動 するリードカッタBとによってリード線5が切断 される。また平カッタ8と、垂直方向に配置され C方向に摺動するテーブカッタ10とによってテ ーピング電子部品1の台紙テープ2と粘着テープ ( 図示しない ) とが切断される。上記平カッタ8 内にはシリンダ11、ピストン12、圧縮はね13 を組込み、平カッタ8のエア入口14からエアを 供給するとピストン12が圧縮ばね13を弾縮す . るように摺動して、ピストン12と一体に設けた

#### 社園電59-227200(2)

ロッド16を平カッタ8の切断面より突出させ、 台紙テープ2を押えエアの供給を遮断すると圧縮 ばね13の弾縮力でピストン12が逆方向に預動 してロッド15を平カッタ8の切断面より引込ま せるように構成され、この切断面部に間歇的に送 られるテーピング電子部品1をリード線6と台紙 テープ2および粘着テープ3を同時に切断する。

リード線 5 を切断された電子部品 4 は、第3図(4)~(のに示すようにリード線 5 の先端を標度平担にして残される。

リード般 5 を切断した電子部品 4 は第 4 図に示されるように、挿入チャック 1 6 に保持されて、リード 8 5 の先端がリード 8 案内板 1 7 の案内 7 0 下 8 5 ので、リード 8 5 のの両端は広がっているので、リード 8 5 の位置は、多少ずれても案内 7 1 8 には容易に挿入される。リード 8 案内板 1 7 の下方には基板 7 イド 1 8 に支持された基板 2 0 が位置し、基板 2 0 の挿入 7 1 には、下方からリード 8 ガイドプロック 2 2 に設けられたガイドピン 2 3 が通される。

そしてガイドビン23の先端は、リード線案内板 17の案内孔18に下方から挿入され第6図に示 すように、リード線を大きたガイドビン23の先端をはリード線案内板17の案内孔18の中央で接触のであるとはするとでするとはするとでは、リード線をのられれる。リード線をかけたは一部の先端は一部の大きが凹部24に挿入される。電子部品ははガイドでは、リード線をではかってはかけるがでは、電子部品ははガイドではない。電子部品ははガイドで大きない。では基板200挿入に121に挿入される。電子部の挿入121に挿入される。

しかし、このようなテービング電子部品の挿入方法をとる場合、ガイドビン23の先端にはリード線5の先端をはめ込む凹部24を設ける必要があり、ガイドビン23の外径をリード線5の外径よりも大きくする必要がある。そのためガイドビン23を通す基板20の挿入孔21は、リード線5の外径よりも相当大きなものとなり、リード線

5 を挿入孔21 に挿入した際、大きな隙間が生じ、 はんだ付けの不良が起り易いという問題があった。 また挿入孔21 が大きくなるためそのまわりの導 電パターンも大きくする必要があり、その結果、 茶板の実装密度が低下するという問題があった。 発明の目的

上記欠点に鑑み本発明はラジアルテービングされた電子部品のリード線と呼ば同じ直径の挿入孔を有する基板を 使用することができ、しかも基板の実装密度が向上するラジアルテーピング部品の挿入方法を提供するものである。

#### 発明の構成

リード顔がとがっていることにより、ガイドピ

ンの凹部はリード酸の外径より小さいものとする ことができ、その結果ガイドピンおよび基板の挿 入孔を小さなものとすることができる。

#### 実施例の説明

以下本発明の一実施例におけるラジアルテーピング部品の挿入方法を図面を参照しながら説明する。

## 报题图59-227200 (3)

品30の台紙テーブ27と粘着テープとが切断される。上記平カッタ32内にはシリンダ36、ピストン36、圧縮はね37を組込み、平カッタ32のエア入口38からエアを供給するとピストン36が圧縮はね37を弾縮するように摺動して、ピストン36と一体に設けたロッド39を平カッタ32の切断では、台紙まーブ27を増加してロット38をデカッタ32の切断では対してロット38をデカッタ32の切断では対してロット38をデカッタ32の切断では対対ではあるシアルテカッタ32の切断では対対がでは、カッタ32の切断では対対がでは、カッタ32の切断では対対では、カッタ32の切断では対対がでは、カッタ32の切断では対対がでは、カッタ32の切断では対対がでは、カッタ32の切断では対対がでは、カックがある。

この結果、電子部品2Bのリード線29は第7 図のように先端が♪ とがった状態となる。

リード線2日を切断した電子部品2日は、第8 図に示されるように、挿入チャック40に保持されて、リード線29の先端がリード線案内板41 の案内孔42に挿入される。案内孔42は中央は 被ちれているものの両端は、広がっているのでリ

ガイドピン47とに挟持された状態で下方に進み、 第10図に示すようにリード線29の先端が、 蕎板44の挿入孔45に挿入されると、リード線29 の先端はとがっていることにより、押棒4日の圧 力のみによって挿入孔45を通り、第11図から 第12図に示すように、電子部品28は基板44 に確実に実装される。

ガイドピン47が従来より外径を小さくするととができることにより、基板44の挿入孔45が従来より小さくなるため、電子部品28のリード線29を挿入孔45に挿入した際も、リード線29と挿入孔45との間の隙間を最小限にすることが可能となった。そのため基板44の導電パターン(図示しない)とリード線29とのはんだ付けは確実に行われる。

なおガイドピン47はリード線2日の外径より 小さいものとすることができるが、リード線2日 より小さくする必要はないので強度の面からもガ イドピン47はリード線2日と同一外径であるの が望ましい。 一線29の位置は、多少ずれても案内孔42には 容易に挿入される。リード線案内版41の下方に は基板ガイド43に支持された基板44が位置し 基板44の挿入孔45には、下方からリード線が イドロック46に設けられたガイドピン47が 過機でである。そしてガイドピン47の先端は、入 下方がら手には、下方からがが ではないであれる。そしてガイドピン47の先端は、入 では、入 では、入 では、入 では、入 では、入 では、入 では、入 でのないが、 でのないが、 ののないが、 ののたがが、 でいる。ガイドののためがでいる。 でいる。ガイドののためがでいる。 でいる。 で

ガイドビン47の凹部48にリード線29がは めこまれるとリード線案内板41は外され、電子 部品28の上方に位置した押棒49は電子部品28 を下方に押す。そして電子部品28が押棒49と

なお上記実施例においては、リード線2日はリードカッタ3日によって傾斜をもって切断されたが、第13四,第14四に示すような傾斜型のリードカッタ50,51によってリード線52,53の先端を第15回,第18回に示すように、円すい状または角すい状に切断しても良い。特にリード線52,53の中心に位置することにより、ガイドピン4下の凹部4日にはまり最く、挿入作業性がより安定なものとなる。

#### 発明の効果

以上のように本発明は、ラジアルテービング部品のリード線をとがらせて切断し、基級の挿入孔を通して突出したガイドピンの先端に設けられた凹部に、上記電子部品のリード線の先端をはめこみ上記電子部品に上記ガイドピンの方向への力を加え、上記基板の挿入孔に上記電子部品のリード線を挿入することができ、ガイドピンを通す基板の挿入孔が小さくなり、リード線と基板の挿入孔まわ

# 抗國電59-227200 (4)

りの事体とのはんだ付けが確実に行える。また基 板の挿入孔を小さくすることができるので、その 挿入孔のまわりの導電パターンを小さくすること ができ、挿入孔間の間隔が小さくなり、基板への 延子部品の実装密度を高くすることができる。


## 4、図面の簡単左説明


第1図はラジアルテーピング部品の斜視図、第 2図は従来のラジアルチーピング部品の挿入方法 を説明するためのリード線切断装置の一部切欠斜 視図、第3図(a)~(c) は同装置で切断された電子部 品の正面図、第4図は従来のラジアルテーピング 部品の挿入方法を説明するための電子部品挿入装 置の部分断面図、第6図は同装置の要部断面図、 第8図は本発明の一実施例におけるラジアルテー ピング部品の挿入方法を説明するためのリード線 切断装置の一部切欠斜視図、第7図は同装置で切 断された低子部品の正面図、第8図は本発明の上 記実施例におけるラジアルテーピング部品の挿入 方法を説明するための電子部品挿入装置の部分断 面図、第9図は同芸圏の要部断面図、第10図~ 第12図は同装置の動作を説明するための要部部 分断面図、第13図,第14図はそれぞれ本発明 の他の実施例におけるラジアルテービング部品の 挿入方法を説明するためのリード 憩切断装置の要 部斜視図、第15図,第16図はそれぞれ本発明 の他の実施例におけるラジアルテーピング部品の 挿入方法を説明するためのリード競挿入装置の要 部部分断面図である。

28……電子部品、28,52,53……)-ド級、30……ラジアルテーピング部品、47… … ガイドピン、48……凹部。


代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名









# **北監切59-227200 (5)**








## 我期間59-227200(6)




40 49 42 41 47 43 43










第10図



群 1 3 四







# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

	•		
M OR SID	ES		
	×	*	
OR DRAWI	NG	· · ·	
		·	
PHOTOGR.	APHS		
· - · ·		·	
DOCUME	NT		•. •
JBMITTED	ARE P	OOR QUAI	LITY
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	OR DRAWI PHOTOGR DOCUMEI	OM OR SIDES OR DRAWING PHOTOGRAPHS DOCUMENT JBMITTED ARE P	OR DRAWING PHOTOGRAPHS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.